



# GasAlert MicroClip XT

El GasAlertMicroClip XT, de línea estilizada y compacta, ofrece una protección asequible frente a riesgos atmosféricos. Con IntelliFlash, este detector multigás ofrece una confirmación visual constante del funcionamiento y el cumplimiento del detector. Al contar con un solo botón, resulta muy fácil de utilizar y reduce de forma considerable el tiempo de formación para el usuario. El GasAlertMicroClip XT es totalmente compatible con el sistema automático de pruebas y calibración MicroDock II de BW.

## Accesorios de transporte



### GA-NS-1

#### Correa para el cuello con cierre de seguridad

Lleve el detector cerca de la zona de respiración sin que ello dificulte su movilidad. Si la correa se engancha, el cierre de seguridad se separará de la correa para el cuello.



### GA-LY-1

#### Correa corta

La correa corta (15,2 cm) facilita la sujeción del detector de gas a la ropa o al equipo de protección individual (EPI). La cinta más fina puede sujetarse a los botones o a otros cierres.



### GA-ES-1

#### Extensión de correa

La extensión de correa de 1,2 m se sujeta fácilmente al detector.



### GA-CH-2

#### Correaje pectoral

Mantenga el detector sujeto a su pecho y cerca de la zona de respiración. El correaje pectoral no dificulta la movilidad. El correaje se fija alrededor de los hombros y del torso del usuario.



### MC-CK-DL

#### Kit para espacios reducidos para el GasAlertMicroClip XT

El kit para espacios reducidos Deluxe incluye: funda protectora de piel, kit de conectividad IR, regulador de 0,5 LPM, manguera de calibración de 1 m con conexión rápida, manguera de muestreo de 3 m con conexión rápida, sonda de muestreo y funda protectora dura con bolsillos en la tapa e insertos de gomaespuma. El detector y el gas de calibración se venden por separado.



### MC-CK-CC

#### Funda protectora dura para el GasAlertMicroClip XT

En esta funda protectora dura, compacta y resistente podrá guardar cómodamente el kit del detector de gas junto con todo lo necesario para realizar un muestreo seguro en trabajos que requieren acceder a espacios reducidos.



### MC2-LC-1

#### Funda protectora de piel para el GasAlertMicroClip XT

Proteja su detector del polvo y de la suciedad con esta funda de piel.

## Opciones de alimentación



### GA-PA-1-XX

#### Adaptador de alimentación

Con el adaptador de alimentación, podrá garantizar que el detector esté siempre cargado y listo para usar. Conecte el detector mediante el puerto de comunicaciones IR y de carga, y espere a que el icono de batería de la LCD indique que la batería está completamente cargada. Se incluye con el detector. Especifique el tipo de enchufe/región (-XX): Norteamérica (ninguno), Reino Unido (-UK), Europa (-EU), China/Australia (-CN).



### GA-VPA-1

#### Adaptador de alimentación para vehículos

Vaya donde vaya, cargue el detector fácilmente con el adaptador de alimentación para vehículos de tipo encendedor (CLA). Sólo para 12 V. Sólo tiene que conectar el detector o la batería mediante el puerto de comunicaciones IR y de carga, y esperar a que el icono de batería de la LCD indique que la batería está totalmente cargada o que el LED de la batería se encienda de color verde.



### GA-PA-3

#### Adaptador de alimentación directo

Conecte el detector directamente a un sistema de alimentación de 12 V o 24 V con el adaptador de alimentación directo de 12-24 V CC. Sólo tiene que conectar el detector o la batería mediante el puerto de comunicaciones IR y de carga, y esperar a que el icono de batería de la LCD indique que la batería está totalmente cargada o que el LED de la batería se encienda de color verde.



### MC2-C01-MC5

#### Base de carga múltiple

Cargue simultáneamente cinco detectores o baterías con la base de carga múltiple. Sólo tiene que colocar los detectores o las baterías en el cargador y esperar a que el icono de batería de la LCD indique que la batería está totalmente cargada o que el LED de la batería se encienda de color verde.



### GA-PA-1-MC5

#### Adaptador de alimentación múltiple

Cargue simultáneamente cinco detectores o baterías con el adaptador de alimentación múltiple. Sólo tiene que conectar el detector o la batería mediante el puerto de comunicaciones IR y de carga, y esperar a que el icono de batería de la LCD indique que la batería está totalmente cargada o que el LED de la batería se encienda de color verde.

## Accesorios de registro de datos



### GA-USB1-IR

#### Kit de conectividad IR

El kit de conectividad IR se conecta fácilmente a través del puerto de comunicaciones IR y de carga para descargar datos y obtener acceso a las opciones de configuración del instrumento.



### Gestión de dispositivos

#### Fleets Manager II

Fleets Manager II permite a los usuarios descargar información directamente desde el GasAlertMicroClip XT o desde el MicroDock II. Facilita el almacenamiento y el análisis de los datos.

## Accesorios de muestreo



### **MC-AF-K1 | MC-AF-1 | MC-SS-AF-K1**

#### **Kit de filtros auxiliares**

Se adapta fácilmente in situ para proteger el filtro interno.



### **MC-TC-1**

#### **Caperuza de prueba y manguera**

Suministre gas a las bocas de los sensores fácilmente durante las calibraciones, las pruebas funcionales y los muestreos remotos con la caperuza de prueba y la manguera. La caperuza de prueba incluye una manguera de 0,3 m.



### **MC-AS01**

#### **Bomba manual de aspiración**

Para muestreo remoto; completa con sonda, manguera, bomba de aspiración y caperuza de adaptador.



### **D4-WT-1**

#### **Repuesto de filtro hidrófobo**

El repuesto de filtro hidrófobo puede insertarse fácilmente en el GasAlertMicroClip XT para impedir que entre humedad en el detector. Se entrega en kits de 5, 50 o 100.



### **HOSE 1-10 | 2-10 | 1-20 | 2-20 | 1-65 | 2-65**

#### **Manguera de muestreo**

Con la manguera de muestreo, podrá tomar muestras a una distancia segura. Puede conectar la manguera de muestreo a una bomba de muestreo motorizada o de aspiración manual, conectada al detector.



### **GA-PROB1-1**

#### **Sonda de muestreo**

La sonda de muestreo (0,3 m) es idónea para el muestreo de orificios de levantamiento o durante el muestreo de zonas de difícil acceso. Los filtros de partículas y la barrera hidrófoba impiden que se introduzca humedad y suciedad en el detector.



### **G4-PROB-FIL-K1**

#### **Filtro y juntas de repuesto para GA-PROB1-1**

Filtros hidrófobos (1,0 um), juntas y filtro de partículas de repuesto para utilizar con la sonda de muestreo, a fin de impedir que se introduzcan humedad y partículas en el detector.

## Repuestos de sensores



### MC2-SS / MC2-SS-K1

#### Blindaje del sensor de repuesto

Cambie el blindaje del sensor para asegurarse de que obtiene una lectura correcta del detector de gas. El blindaje del sensor impide que se introduzcan polvo y suciedad en el sensor. Tras su uso el blindaje del sensor puede obstruirse, lo que afectará a las lecturas del detector de gas.



### SR-TOX-MC-DUM / SR-DUMM1 / SR-W-MC-DUM

#### Falsos sensores

Si el detector multigás está configurado para supervisar menos de cuatro gases, el falso sensor puede cubrir los puntos adicionales.



### Sensores de repuesto

#### Sensores de repuesto disponibles para todos los gases compatibles

Sensores de repuesto disponibles para todos los gases compatibles. El repuesto de sensor de H<sub>2</sub>S, CO, O<sub>2</sub> y de gases combustibles facilitan el mantenimiento del detector.